
Таблица 1 – Тип и сечение проводов и кабелей силовой магистрали (пички проводов 5.17.1П.3П.4П и отдельный заземляющий РЕ)

		'	'	J ,										
Сечение провода/кабеля (Ѕ,мм.кв) для лифтов грузоподъемностью (Q,кг) и скоростью (V,м/с)														
N	Трасса	Провод	Кабель		Q = 400		Q = 630			Q = 1000		Q=>1250		
			OLFLEX	КГВЭмфВ (660)	v=0,63	v=1,0	v=1,6	v=0,63	v=1,0	v=1,6	v=1,0	v=1,6	v=1,0	v=1,6
5	L(шу-ЭД)	ЗхПВЗ + 1хПВЗ ж/з	CLASSIC 100 CY 4G	КГВЭмфВ (РЕ) 4		2,5	5 2,5	2,5	2,5	6	6	6	10	10
17	L(уз-шу)	ЗхПВЗ + 1хПВЗ ж/з	CLASSIC 100 CY 4G	КГВЭмфВ (РЕ) 4										
1П	L(шу-фил)	3хПВ3	CLASSIC 100 4G	КГВЭмфВ (РЕ) 4	2,5									
3Π	L(ПЧ-шу)	ЗхПВЗ + 1хПВЗ ж/з	CLASSIC 100 CY 4G	КГВЭмфВ (РЕ) 4										
4∏	∟(ПЧ–δн)	2хПВ3	CLASSIC 100 4G	КГВЭмфВ (РЕ) 4										
	-		•	_										

16



Терв. примен.

Cnpaß. Nº

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Инв.№ подл.

IPS ID: 34035717

- 1. Схема выполнена для пассажирского лифта без машинного помещения (МП) или с МП (по спец. заказу) с режимом звакуации (или под режим звакуации), г/п до 1000 (1600) кг, скоростью до 1,6м/с с регулируемым главным приводом. Схема является дополнением к схеме электрической соединений ФАИД.484430.01334 и показывает только измененные участки схемы ФАИД.484430.01334.
- 2. В позиционных обозначениях аппаратов и маркировках проводов буквы, иказанные в скобках, означают:
- (В) число, соответствующее номеру верхней остановки;
- (n) число, соответствиющее номеру промежуточных остановок,
- (Р) число, соответствующее номеру посадочной остановки,
- также приведено сокращенное наименование аппаратов
- 3. На схеме в скобках указана заводская маркировка проводов и контактов электроаппаратов.
- 4. Монтаж групп проводов по машинному помещению к электрооборудованию лифта и до ввода в шахти вести в трубах и/или в заземленных с обоих концов металлорукавах. Металлорукав оставляется неповрежденным (нераскрученным) как можно ближе к мести подключения проводов.
- 5. Монтаж групп проводов к электрооборудованию кабины, шахты и приямка лифта, требующих защиты от механических повреждений вести в металлорукаве.
- 6. Монтаж по шахте вести проводом ленточным плоским типа ПУВПГ 0,5. Подключение проводов от аппаратов к ленточному проводу выполняется соединителями типа скотчлок (scotchlock).
- 7. Монтаж от кабины до устройства УЛ вести кабелем типа КПЛ 18х0,75. Электрические связи с нецказанными типами проводов вести проводом ПВЗ 0,75.
- 8. Тип и сечение силовых проводов/кабелей (пучки 5,17,1П,3П,4П) см. табл.1.
- 9. В зависимых лифтах вызывные посты 1АВ...(В)АВ и соответствующие связи не истанавливаются.
- 10. Для постоянного освещения кабины установить в УЛ перемычку L311-L312. 11. При отсутствии блока питания А20 провода из шахты и кабины с маркировкой
- ЗА. –LA. L313A подключить в УЛ на клеммы З. –L. L313 соответственно
  - 12. При питании "DANFOSS" от внешнего источника питания в УЛ установить перемычки (-Lp)-(-L), 3p-3. Также в ПЧ YASKAWA необходимо установить перемычки согласно расположению - см. лист 2.
  - 13. \* схема показана при наличии указанных аппаратов, в случае их отсутствия установить соответствующие перемычки,
  - $^*$ A для лифтов административных зданий и жилых зданий с повышенной комфортностью (кроме блока задания режимов).
  - \*Б для больничных лифтов с автоматическими дверями;
  - \*БП для лифтов с внешним блоком питания А20 в устройстве УЛ установить перемычки L311-L313A и отключить автоматический выключатель QF4.
  - \*ВМ для лифтов с верхним машинным помещением;
  - \*Г только для грузовых лифтов с автоматическими дверями;
  - \*Гл для 4-хпроводной сети питания (глухозаземленная нейтраль типа TN-C-S). Для 5-проводной сети (типа TN-S) для N используется изолированная клемма в QB1;
  - \*Д при отсутствии диспетчерской связи установить перемычки: L319–L314, а также L318-L313A (с блоком питания) или L318-L313 (без блока питания);
  - \*Ж для лифтов жилых зданий;
  - \*К провода поставляются комплектно с аппаратами,
  - \*НД для лифтов с нерегулируемым приводом дверей;
  - \*НМ для лифтов с нижним машинным помещением;
  - \*НП для лифтов с непроходной кабиной;
  - \*П для лифтов с проходной кабиной;
  - \*ПП для лифтов с режимом "Перевозка пожарных подразделений";
  - \*ПР для лифтов "С проводником";
  - \*РД для лифтов с регулируемым приводом дверей;
  - \*2пр для лифтов с двумя постами приказов в кабине;
  - \*17 для лифтов от 17 остановок и выше;
  - \*25 для лифтов от 25 остановок и выше;

Список цехов:расцеховок нет

- \*EN для лифтов по требованиям EN81 (в т.ч. без контроля 2ДШ)
- 14. При использовании источника бесперебойного питания (ИБП) - удалить перемычку L30 - L31 (если есть) на клеммнике в устройстве УЛ;
- удалить перемычку (джампер) 4-6 (XP2) "эвакуация" на плате ПУ-3 в УЛ; - проверить значение параметра H1-06 ("55") в настройках ПЧ YASKAWA;
- проверить значения группы параметров S4 в настройках ПЧ YASKAWA (для ИБП).

					ФБИР.484430.512	2 34					
Раз Про	Лист раб.	186.003283-2022 №докум. Архангельский Прудников	Подп. (Подп)	Дата 24.02.2022 24.02.2022	с истройством ирравляю во коту с	/lum.	Macca 1 /Jucm	Macwmað			
Э. 1	четр. онтр.	Авласович	(Nogn)	25.02.2022			ОЛ НТЦ				

Копировал

Формат А2

